

Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile

A 1507 3-phase active switch adapter



Der A1507 Aktiver 3-Phasen Prüfadapter ist ein Zubehörteil zur Automatisierung der elektrischen Sicherheitsprüfung dreiphasiger Stromkreise. In Kombination mit Auto Sequences und einem der Installationstester von Metrel, MI 3155 EurotestXD oder MI 3152 EurotestXC, ist es möglich, den Prozess der 3-Phasen-Systemprüfung noch weiter zu automatisieren.

HAUPTMERKMALE

- Bananen-Anschlussbuchsen für den Anschluss an eine 3-Phasen System;
- Motorantrieb über **Bluetooth**-Kommunikation mit den elektrischen Installationstestern von Metrel
- Automatik **EIN/AUS**.

UNTERSTÜTZTE PRÜFGERÄTE

- **MI 3152** EurotestXC
- **MI 3152H** EurotestXC 2.5kV
- **MI 3155** EurotestXD

STANDARDS

Elektromagnetische Verträglichkeit:

- EN 61326-1
- EN 61326-2-2

Sicherheit:

- EN 61010-1
- EN 61010-2-030


ANWENDUNG

Automatisiertes Prüfen vor Ort von:

- 3-phasige Systeme mit zusätzlichen Krokodilklemmen und Prüfspitzen.
- 3-phasige Prüfsteckdosen für die Verwendung zusätzlicher Adapter.

Unterstützte Messungen:

- **Spannung** und **3-Phasen-Drehfeld**;
- **Isolationswiderstände**;
- **Durchgang** von **PE-Leitern**;
- Erdungswiderstand;
- **Widerstand N-PE**;
- **RCD** Prüfung;
- Loop / Line Impedanzen.



TECHNISCHE DATEN

Funktion	Status	Misc.
Allgemein	Batteriestromversorgung	4,5 V DC (3 x 1,5 V Batterie oder Akku, Größe AA)
	Betrieb	Typisch 30 h
	Messkategorie:	600 V CAT III, 300 V CAT IV
	Schutzart	IP 40 (Gehäuse geöffnet)
	Abmessungen (L x B x H)	13 cm x 7 cm x 20 cm
	Betriebstemperaturbereich:	0 °C ... 40 °C
	Max. rel. Luftfeuchte:	95 % RH (0 °C ... 40 °C), nicht kondensierend

STANDARDAUSFÜHRUNG



A 1507

- A 1507 aktiver 3-Phasen Adapter
- Gepolsterte Tragetasche
- Garantie Erklärung
- Konformitätserklärung
- 2 m Prüfleitungen, 5 Stück (schwarz, braun, grau, grün, blau)
- Prüfspitzen, 5 Stück (schwarz, braun grau, grün, blau)
- Krokodilklemmen, 5 Stück (schwarz, braun grau, grün, blau)
- Kleine, gepolsterte Tragetasche
- Stromversorgungsadapter
- Bedienungsanleitung
- Calibration certificate

OPTIONALES ZUBEHÖR

Foto	Bestellnr.	Zubehörs
	A 1641	Adapter CEE 5-P16A (männlich) / Schuko Stecker
	A 1642	Adapter CEE 5-P32A (männlich) / Schuko Stecker

METREL GmbH

Mess- und Prüftechnik GmbH
Orchideenstraße 24, 90542 Eckental

Autorisierter Distributor



TVW Meßtechnik GmbH
Sammelweg 31
32257 Bünde
Fon: 05223 / 9277 - 0
Fax: 05223 / 9277 - 40
info@tvwbuende.de
www.tvwbuende.de



Hinweis: Fotos in diesem Katalog können geringfügig von den Instrumenten zum Zeitpunkt der Lieferung abweichen. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

